

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Вологодлагортеплосеть"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
41.118. Слесарь по ремонту оборудования котельных <i>Котельная (Чернышевского, 84а)</i>	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
41.109(41.109-1А). Оператор котельной <i>Котельная (с.Молочное, Ленина, 14)</i>	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
41.115. Оператор котельной	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
41.120. Слесарь по ремонту оборудования котельных <i>Модульные котельные</i>	Шум: Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
<i>Сетевой район №3</i>					
<i>Сетевой район №4</i>					
<i>Котельная (Торьского, 99а)</i>					
41.135(41.135-1А). Оператор котельной <i>Котельная (Разина, 53б)</i>	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
41.131. Оператор котельной <i>Котельная (К.Маркса, 70)</i>	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
41.133(41.133-1А). Оператор котельной <i>Сетевой район №5</i>	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
<i>Котельная (Пошехонского шоссе, 23а)</i>					
41.146. Оператор котельной <i>Аквариумно-воспитательная бригада (АДС)</i>	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			
41.158. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Применять СИЗ органов слуха.	Для уменьшения уровня шума.			

	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Копиративная служба</i>					
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
<i>Служба эксплуатации оборудования (электрики)</i>					
<i>Служба эксплуатации оборудования (КИПиА)</i>					
<i>Служба эксплуатации оборудования (антирадичики)</i>					
41.175. Мастер 1 группы	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами)	Снижение вредного воздействия воздушной среды			
41.176(41.176-1А). Лаборант химического анализа	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами)	Снижение вредного воздействия воздушной среды			
<i>Служба эксплуатации оборудования (газовики)</i>					
<i>Управление предприятием</i>					
<i>Группа по работе с дебиторской задолженностью</i>					
<i>Юридический отдел</i>					
<i>Отдел безопасности</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Служба энергосбыта</i>					
<i>СЭС группа по работе с юридическими лицами</i>					
<i>Группа по работе с физическими лицами</i>					
<i>Группа по работе с коммерческими приборами учета</i>					
<i>Отдел по наладке тепловых сетей</i>					
<i>Тепловая инспекция</i>					
<i>Производственно – технический отдел</i>					
<i>Отдел информационных технологий</i>					

Дата составления: 29.05.2026